

## 问题

| #    | 项目                    | 跟踪  | 优先级 | 主题   | 状态  | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|-----------------------|-----|-----|--|-----|------|------------|------------|
| 3296 | FORD LDM Localization | 功能  | 紧急  | MCU复位监测-软件测试注意事项                                     | 新建  | 永琪 徐 | 2025-01-09 |            |
| 3113 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_3.5_577 —— LSSS调光时，通道单颗/多颗短路故障是否能准确检测      | 已解决 | 永琪 徐 | 2024-11-18 | 2024-11-22 |
| 2601 | FORD LDM Localization | 功能  | 普通  | Ford_SYSR : FS_REQ0080_V2 LDM Self-Test Description  | 新建  | 永琪 徐 | 2024-10-29 | 2025-03-31 |
| 2600 | FORD LDM Localization | 功能  | 普通  | Ford_SYSR : FS_REQ0079_V2 Self-Test Frame            | 新建  | 永琪 徐 | 2024-10-29 | 2025-03-31 |
| 2591 | FORD LDM Localization | 功能  | 普通  | Ford_SYSR : FS_REQ0070_V2 BCM EEL VO Load Sequencing | 新建  | 永琪 徐 | 2024-10-29 | 2025-03-31 |