

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3420	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0029_0001_0011:TL关闭时，PO2直接熄灭(未切换成DRL2)	Bug-新建	希星 柯	2024-10-26	
3419	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0029_0001_0007：低边1/2配置为DRL2，联动控制方式0，TL关闭时PO2未恢复点亮	Bug-新建	希星 柯	2024-10-26	
3418	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 008 Avoid NVM Wear-out	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3417	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 007 Proper NVM Operation	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3415	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 005 Managing NVM Updates	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3414	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 004 NVM Redundancy	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3408	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 002 Functionally Dynamic NVM	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3407	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 001 NVM Data Validation	进行中	希星 柯	2025-03-24	
3385	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 006 软件配置（Software Configuration）	进行中	希星 柯	2025-03-17	
3381	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 002 运行时边界检查（Run Time Boundary Checking）	进行中	希星 柯	2025-03-17	
3347	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0021_0002_0001:HB先开，在开关FTP，HB未恢复；先开FTP，在开HB，关FTP,HB熄灭，未维持打开	Bug-新建	希星 柯	2024-08-15	
3346	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0017_0001_0001/2:CH2有效情况下，开启近光，低于4V才关闭近光，预期低于7V应关闭	Bug-新建	希星 柯	2024-08-13	
3345	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0010_0009：LB Failsafe模式下通道2、3、4设置为LB无输出	Bug-新建	希星 柯	2024-08-12	
3344	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0010_0008：LB Failsafe模式满足LSD控制的LED不点亮	Bug-新建	希星 柯	2024-08-12	
3343	FORD LDM Localization	Bug	普通	Rbin电流与预期结果不一致	Bug-已关闭	希星 柯	2024-08-13	2025-08-21
3341	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0006_0003_0001：DRL/PL无法点亮	Bug-已关闭	希星 柯	2024-08-12	2025-08-20
3306	FORD LDM Localization	功能	紧急	LB功能安全-电源电压降功率策略变动	已解决	希星 柯	2025-01-16	
3162	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_010_spi communication error 软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-10	2024-12-11
3160	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_009_KL30 under voltage(<9V)软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-09	2024-12-10
3158	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-06	2024-12-07
3156	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_007_LDM temperature fault代码软件变更	已解决	希星 柯	2024-12-05	2024-12-06
3154	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-04	2024-12-05
3152	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_005_LED_open软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-03	2024-12-04
3148	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_004_NTC or RBIN fault:软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-02	2024-12-03
3146	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_003_single or multi LED short:软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-11-29	2024-11-30
3140	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0016:TSR_019_Fault recover	新建	希星 柯	2024-12-12	2024-12-12
3139	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0015:TSR_017_Double invers storage	新建	希星 柯	2024-12-11	2024-12-11
3138	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0014:TSR_016_Internal watchdog	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3137	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0013:TSR_015_Flash test	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3136	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0012:TSR_014_Flash ECC check	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3135	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0011:TSR_013_RAM test	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3134	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0010:TSR_012_ECC check	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3133	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0009:TSR_011_Core test	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3012	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0079_0003:Software self-test function	新建	希星 柯	2024-11-01	2025-03-31
3009	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_003x_0002 : Welcome/Frawell for App	已关闭	希星 柯	2024-11-01	2024-11-07
2953	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SWER_0085_0003: 数据CRC校验	已解决	希星 柯	2024-10-30	2024-12-30
2910	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0079_0002:Self-Test Command Frame Signal define	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2909	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0079_0001:Self Test command Frame	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2876	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0082_0003:LDM Diag service ID	已关闭	希星 柯	2024-10-29	2024-11-07
2870	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0082_0001:LDM Diagnostic service requirement	已关闭	希星 柯	2024-10-29	2024-10-31
2817	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0080_0003:Self-Test “ Cycle all ” 不报故障	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2814	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0080_0002:Self-Test “ CycleAll ” 指令LDM响应内容	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2802	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0080_0001:Self-Test “ CycleAll ” Action time	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31