

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3428	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0001_0007_0005：LBfailsafe下PWM配置的LB/DRL/FOG/CONER等还能输出，要求PWM关闭	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-07-11	2025-07-18
3424	FORD LDM Localization	Bug	普通	多次故障LowBeam Outage信号跳变	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-04-23	2025-04-24
3423	FORD LDM Localization	功能	普通	左右识别策略更新	进行中	云浩 汪	2025-04-23	
3422	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN故障策略更新	进行中	云浩 汪	2025-04-23	
3413	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 006 Testing of Stack Monitoring	进行中	云浩 汪	2025-03-24	
3406	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 004 Data Integrity	已解决	云浩 汪	2025-03-24	
3386	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705379 001堆栈溢出/下溢	进行中	云浩 汪	2025-03-17	
3382	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 003 软件循环（Software Loops）	进行中	云浩 汪	2025-03-17	2025-03-27
3379	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_003 Power Drop-Out Exception Mode Behavior	已解决	云浩 汪	2025-03-04	
3378	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_002 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3377	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_001 VRM Operation	进行中	云浩 汪	2025-03-04	
3375	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_007 Filtering of Single Digital Inputs	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3374	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_006 Pulse Train Inputs	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3372	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_004 Maximum Sampling Period	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3370	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_002 Analog Input Stabilization	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-04-02
3369	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_001 A/D Inputs Relative to Battery	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-04-02
3368	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_RQT_003701_022753_0001：SW watch dog	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-04
3364	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 Microcontroller Initialization	进行中	云浩 汪	2025-03-20	
3360	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023576 Ensure Output Short Circuit Protection	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3342	FORD LDM Localization	Bug	普通	客户反馈当上位机面板中BCM-control中全部设置off，上电后DRL/PL会出现闪的情况	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-03-03	2025-03-10
3332	FORD LDM Localization	Bug	普通	LSSS故障测试	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-02-05	2025-03-14
3304	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0003_0007：9V上电降功率曲线界定。当前测试9V上电还是按照6V关断曲线，8.5V则按照7V关断曲线	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-01-15	2025-01-22
3303	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0001_0003_0005：恢复功率实测为64%，偏高。要求是20%	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-01-15	2025-01-22
3298	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0001_0003_0001：在HB低压降功率过程中，低压关断后，继续下调电压至5.6V时，LB和HB都亮了。TL时，5.6V仅LB亮了。DRL时，5.6V时DRL/LB都亮了。LB时，以1V幅度从9V往下调，5V时还亮着，比6V时还亮	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2025-01-14	2025-02-06
3234	FORD LDM Localization	功能	普通	风扇电压执行逻辑	进行中	云浩 汪	2024-12-09	
3233	FORD LDM Localization	功能	普通	功能点亮电压范围	新建	云浩 汪	2024-12-09	

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3232	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN电流无效判断	新建	云浩 汪	2024-12-09	
3196	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0017_0001_0002：LB 8.1V上电，下调电压，在7V就关闭了	Bug-不是问题	云浩 汪	2024-12-03	2024-12-10
3187	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0038_0001_0101/102：DRL和PWM动画同时触发时，动画时长有误，DRL和DRL2亮灭时间不同步	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-12-02	2025-01-17
3168	FORD LDM Localization	功能	普通	电源电压降功率曲线更新	新建	云浩 汪	2024-11-29	
3123	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0002：LDM diagnostic with test command——Read EDF2（5 fault logs）	已解决	云浩 汪	2024-11-27	2025-03-25
3103	FORD LDM Localization	Bug	普通	LB冷启动时间超过60ms；接上CANOE，不点灯热启动37ms	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-11-15	2024-11-17
3083	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0003_0007：低电压降功率截止时不自然，灯光连续闪烁后关闭	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-11-14	2024-12-25