

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3402	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 002 Software Unit Testing	进行中	槐 杨	2025-03-21	
3401	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 001 Software DV Testing	进行中	槐 杨	2025-03-21	
3400	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 001 Microcontroller Setup	反馈	涛 陆	2025-03-20	
3391	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 003 CPU Load	进行中	槐 杨	2025-03-18	
3390	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 002 Temporal Determinism	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3389	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 001 Softare Timing	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3388	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705381 002 Unused Memory Monitor	新建	力常 张	2025-03-17	
3387	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705381 001 (Unused Memory Execution)	新建	力常 张	2025-03-17	
3386	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705379 001堆栈溢出/下溢	进行中	云浩 汪	2025-03-17	
3385	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 006 软件配置 (Software Configuration)	进行中	希星 柯	2025-03-17	
3382	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 003 软件循环 (Software Loops)	进行中	云浩 汪	2025-03-17	2025-03-27
3381	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 002 运行时边界检查 (Run Time Boundary Checking)	进行中	希星 柯	2025-03-17	
3380	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 001 Global Variables	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3367	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 Microcontroller IO	新建	力常 张	2025-03-24	
3366	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 Software Support of ELCOMP NVM Requirements	新建	力常 张	2025-03-24	
3365	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 Software Testing	进行中	力常 张	2025-03-21	
3364	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 Microcontroller Initialization	进行中	云浩 汪	2025-03-20	
3362	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705442 Temporal Determinism	进行中	槐 杨	2025-03-17	
3359	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705381 Supervision of Unused Executable Memory	已解决	力常 张	2025-03-17	
3356	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705379 Stack Overflow/Underflow	已解决	力常 张	2025-03-17	
3353	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 Software Design Best Practices	已解决	力常 张	2025-03-17	2025-03-27
3318	FORD LDM Localization	Bug	普通	模块过温辅助近光灯降功率问题(模块放入温箱)	Bug-新建	凡慧 孔	2025-01-17	2025-03-10