

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1874	GM MLD TI Standard	Bug	高	MLD TI -T1UC SAE UP：PL在使用外接电阻模拟NTC,调整阻值到180k左右，过一段时间PL灯会熄灭	Bug-已关闭	嘉运 周	2023-11-01	2023-11-28
1873	GM MLD TI Standard	Bug	高	MLD TI -T1UC SAE UP：DRL/TURN在使用外接电阻模拟NTC,调整阻值到100k左右，DRL/TURN会熄灭	Bug-已关闭	嘉运 周	2023-11-01	2023-11-28
1872	GM MLD TI Standard	Bug	高	MLD TI -T1UC SAE UP：80%动画效果不正确，走完一轮之后持续循环行使，未参与到动画的LED通道也开通了	Bug-已关闭	嘉运 周	2023-11-01	2023-11-28
1871	GM MLD TI Standard	Bug	普通	MLD TI -T1UC SAE UP：40%动画DRL100%输出时长偏长，导致动画整体时长超过45ms	Bug-已关闭	嘉运 周	2023-11-01	2023-11-28
1869	GM MLD TI Standard	Bug	高	MLD TI -T1UC SAE UP：LB和LSSS1输出占空比不正确	Bug-已关闭	嘉运 周	2023-11-01	2023-11-27
1812	GM MLD TI Standard	Bug	普通	MLD TI -C223 CCC UP：PL法规线切入至20%动画，PL-LED亮度变亮且电流波形异常，电流升高	Bug-已关闭	嘉运 周	2023-10-26	2023-11-27
1811	GM MLD TI Standard	Bug	普通	MLD TI -C223 CCC UP：DRL法规线切入至40%动画，DRL-LED亮度变亮且电流波形异常，电流升高	Bug-已关闭	嘉运 周	2023-10-26	2023-11-27
1131	GM MLD MINI	Bug	普通	GM MLD MINI—BT1YL格栅灯：80%、60%、40%、20%动画中0X0B地址LED15/16电流钳和电压测试都会出现叠加的波形	Bug-已关闭	康 王	2023-08-10	2023-08-15
1129	GM MLD MINI	Bug	普通	GM MLD MINI—BT1YL格栅灯：80%和60%动画，Grill_V_LH/RH LED灯的动画时长误差约为60ms左右，均超过30ms	Bug-已关闭	康 王	2023-06-30	2023-08-18
1127	GM MLD MINI	Bug	普通	GM MLD MINI—BT1YL格栅灯：做Grill灯的正负极短路时，上电前后制造故障现象不一致。上电前Grill正负极短路，Embl em灯产生故障联动，也随之熄灭了	Bug-已关闭	康 王	2023-06-30	2023-08-16
1125	GM MLD MINI	Bug	普通	GM MLD MINI—BT1YL格栅灯：低压启停6V点灯测试中Grill-LH均出现6V以上闪烁现象	Bug-已关闭	康 王	2023-06-30	2023-08-18