

问题

| #    | 项目                    | 跟踪  | 优先级 | 主题                                              | 状态      | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|-----------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------|------|------------|------------|
| 3190 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | DRL单颗开路故障，电压高于16V时上电后做单颗LED开路故障，故障报警时长为1.19S    | Bug-已关闭 | 凡慧 孔 | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
| 3189 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | DRL单颗短路故障，上电后做短路故障，故障报警时长为119ms                 | Bug-已关闭 | 凡慧 孔 | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
| 3188 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | DRL的NTC开路故障测试，电压低于9V时上电后做NTC短路故障，故障报警时长为316ms   | Bug-已关闭 | 凡慧 孔 | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
| 3186 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | DRL的NTC短路故障测试，电压低于9V时上电后做NTC短路故障，故障报警时长为233ms   | Bug-已关闭 | 凡慧 孔 | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
| 3185 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | PL通道+短路故障测试，电源电压高于于16V时，上电后做通道短路故障，故障报警时长为190ms | Bug-已关闭 | 凡慧 孔 | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
| 3184 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | PL通道+短路故障测试，电源电压低于9V时，上电后做通道短路故障，故障报警时长为286ms   | Bug-已关闭 | 凡慧 孔 | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
| 3183 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | NTC短路故障测试 --PL,低于9V时上电后做NTC短路故障报警时长为343ms       | Bug-已关闭 | 凡慧 孔 | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
| 3182 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | NTC超范围故障测试 --PL，上电前故障与上电后故障报警时长为1.5S            | Bug-已关闭 | 凡慧 孔 | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
| 3149 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | DRL的NTC开路一侧通道不降功率                               | Bug-已关闭 | 涛 陆  | 2024-11-28 | 2024-12-01 |
| 3091 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | PL的NTC超范围故障测试，故障报出时间超过1S                        | Bug-已关闭 | 迢然 冯 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
| 3090 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | PL的NTC开路、短路故障报出时长超过1s                           | Bug-已关闭 | 迢然 冯 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
| 3086 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | 3.5_0164电源电压高于16V通道+开路故障                        | Bug-已关闭 | 迢然 冯 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
| 3085 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | 1.8回归测试-3.5_0154DRL/PL多颗ELD短路故障测试               | Bug-已关闭 | 槐 杨  | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
| 3075 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_3.5_0135 DRL单颗LED开路故障测试               | Bug-已关闭 | 迢然 冯 | 2024-11-13 | 2024-11-14 |
| 3074 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWER_3.5_0132 DRL/PL单颗开路故障测试               | Bug-已关闭 | 迢然 冯 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |