

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3162	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_010_spi communication error 软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-10	2024-12-11
3161	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_010_spi communication error 文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-10	2025-02-25
3160	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_009_KL30 under voltage(<9V)软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-09	2024-12-10
3159	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_009_KL30 under voltage(<9V)文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-09	2025-02-25
3158	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_008_KL30 over voltage(>16V)软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-06	2024-12-07
3157	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_008_KL30 over voltage(>16V)文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-06	2025-02-25
3156	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_007_LDM temperature fault代码软件变更	已解决	希星 柯	2024-12-05	2024-12-06
3155	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_007_LDM temperature fault文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-05	2025-02-25
3154	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-04	2024-12-05
3153	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-04	2025-02-25
3152	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_005_LED_open软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-03	2024-12-04
3151	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_005_LED_open文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-03	2024-12-03
2910	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0079_0002:Self-Test Command Frame Signal define	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2909	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0079_0001:Self Test command Frame	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2817	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0080_0003:Self-Test “ Cycle all ” 不报故障	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2814	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0080_0002:Self-Test “ CycleAll ” 指令LDM响应内容	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31
2802	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0080_0001:Self-Test “ CycleAll ” Action time	新建	希星 柯	2024-10-29	2025-03-31