

GM MLD MINI - Bug #1129

GM MLD MINI—BT1YL格栅灯：80%和60%动画，Grill_V_LH/RH LED灯的动画时长误差约为60ms左右，均超过30ms

2023-06-30 17:31 - 文静 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-18
指派给:	康 王	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002093.A002.4	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	版本已释放，验证完成
Bug-实际关闭日期:	2023-08-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
操作步骤： 1.上电 2.动画信号值给80%/60%； 3.用电流钳夹住0X05地址LED50/0X0ALED100； 4.将信号输出为ON，观察此时动画效果并抓取对应LED的波形 预期结果： 4.动画效果符合动画文件要求，波形时长无异常，且要求时长误差±30ms，占空比输出±1% 实际结果： 4.动画效果符合动画文件要求，波形时长误差为60ms左右，超出误差值30ms，占空比输出±1%			
Bug-根本原因分析			
动画问题，动画工程师左工已修复			

历史记录

- #1 - 2023-10-13 16:56 - 康 王
- 指派给从 天琦 赵 变更为 康 王
- #2 - 2023-10-13 16:58 - 康 王
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2023-10-17 18:08 - 康 王
- 计划完成日期 被设置为 2023-08-18
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-08-18
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。