

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-01
指派给:	文静汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	MLD TI 92664: SW0001035.A010.2	耗时:	0.00 小时

描述 主要测试内容： 1.点灯逻辑测试 2.电流测试 3.NTC降功率测试 4.休眠电流 5.动画衔接测试 6.turn与DRL/PL切换 7.动画功能测试 8.常温启停测试

历史记录

#1 - 2023-11-01 14:00 - 文静汪

- 状态从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

问题：

- 1.同时上LB-Logic和HB-Logic，要求LSSS1 41%输出，LB 59%输出，实测结果是LSSS1 0%输出，LB 100%输出；
- 2.20%动画，PL10%输出的时长偏高，导致动画整体时长偏高；40%动画，DRL100%输出的时长偏高，导致动画整体时长偏高；
- 3.80%动画效果不正确，走完一轮之后持续循环行使，未参与到动画的LED通道也开通了；
- 4.DRL/TURN在低温-30 时，检测到有NTC故障导致DRL/TURN熄灭；
- 5.PL在低温-40 时，检测到有NTC故障导致PL熄灭