

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-30
指派给:	嘉运 周	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
TURN/DRL1/PL1在NTC低温阻值高于87000Ω时，TURN/DRL1/PL1无法点亮。			
【操作步骤】			
1、电源上电，TURN/DRL1/PL1逻辑上电；			
2、调整NTC电阻到2000Ω，点灯成功后调整电阻到-25 环境下87000Ω；			
3、观察TURN/DRL1/PL1亮度变化;			
【预期结果】			
3、TURN/DRL1/PL1亮度逐渐变暗；			
【实际结果】			
3、TURN/DRL1/PL1亮度逐渐变暗，TURN/DRL1/PL1点亮后一会熄灭；			

历史记录

- #1 - 2023-11-01 16:56 - 杰姜
- 指派给从 臧浩凌 变更为 嘉运 周
- #2 - 2023-12-02 05:30 - 嘉运 周
- 主题从FW_MLD_PLUS T1UC-ECE TURN/DRL1/PL1在NTC低温阻值高于87000Ω时，TURN/DRL1/PL1无法点亮。 变更为FW_MLD_TI PLUS T1UC-ECE TURN/DRL1/PL1在NTC低温阻值高于87000Ω时，TURN/DRL1/PL1无法点亮。
- #3 - 2023-12-02 05:30 - 嘉运 周
- 状态从 新建 变更为 已关闭