

GM MLD TI Standard - Task #1922

FW_MLD_TI_C1YG-2 UP: 在SW0001035.A010.4版本的系统测试功能

2023-11-08 00:24 - 嘉运 周

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-15
指派给:	立 徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
测试TI的新版本应用SW0001035.A010.4			
子任务:			
Bug # 1952: 1.HB上电时， LSSS3是OFF， 预期要求是ON。			Bug-已关闭
Bug # 1953: 2.上电， 上逻辑TURN（1.33HZ, 60%）+PL(50%,105Hz)+TURNSEQ执行TU...			Bug-已关闭
Bug # 1954: 3.执行DAY（80%/40%） 动画时， 预期要求是FAN是OFF， 实际FAN是ON。			Bug-已关闭
Bug # 1955: 4.TURN+DRL/PL同时在时， TURN RBIN和单颗LED开路故障时， DRL/PL不能亮起来。			Bug-已关闭

历史记录

#1 - 2023-11-08 00:28 - 嘉运 周

- 主题 从 C1YG-2 UP 变更为 FW_MLD_TI_C1YG-2 UP: 在SW0001035.A010.4版本的系统测试功能
- 指派给 从 嘉运 周 变更为 静 吴

#2 - 2023-11-08 12:54 - 静 吴

- 指派给 从 静 吴 变更为 立 徐

#3 - 2023-11-20 23:40 - 臧浩 凌

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

BUG #1952:修改真值表。
BUG #1953:和客户协商修改interface。
BUG #1954：在80%/40%动画中关闭风扇
BUG #1955：受制于现有软件架构，无法修改。

#4 - 2023-11-21 09:29 - 立 徐

C1YG-2 UP测试完成，对应版本SW0001035.A010.4，测试问题共4个：

1.HB上电时， LSSS3是OFF， 预期要求是ON。

2.上电，上逻辑TURN（1.33HZ, 60%）+PL+TURNSEQ执行TURN-Night夜间TURN流水时，对应PL的SEG1（LED1）+SEG2两颗灯是常亮，不符合夜间流水要求。

3.执行DAY（80%/40%） 动画时， 预期要求是FAN是OFF， 实际FAN是ON。

4.TURN+DRL/PL同时在时， TURN RBIN，单颗LED开路故障时， DRL/PL不能亮起来。

目标版本：

MLD1动画版本号:SW0001770.C007

MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4

MLD1配置程序零件号:SW0001300.C011

MLD1引导版本号：SW0000494.B008

#5 - 2023-11-22 12:56 - 立 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭