

GM MLD TI Standard - Bug #2140

FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%时，APL要比LB提前89ms结束灯亮，预期要求是同时熄灭

2023-11-21 13:47 - 立徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-28
指派给:	嘉运 周	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:		Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
【操作步骤】 1.电源14V供电，采用标准负载 2.动画20%/40%时，观察APL、LB、DRL三个灯的亮灯时长和占空比 【预期结果】 2.20%/40%动画时，APL、LB、DRL三个灯的亮灯时长和占空比符合要求，APL和LB是同时熄灭的 【实际结果】 2.20%/40%动画时，APL要比LB提前89ms结束灯亮，不符合要求（APL和LB同时熄灭） 【软件版本】 MLD1动画版本号:SW0001177.C008 MLD1应用版本号:SW0000493.AX18.3 MLD1配置程序零件号:SW0001110.C010 MLD1引导版本号：SW0000494.B008 【备注】 当前版本测试TI应用版本号:SW0000493.AX18.3，项目B223 UP

历史记录

#1 - 2023-11-22 09:37 - 立徐

- 主题 从 MLD TI_B233-UP:20%/40%时，APL要比LB提前89ms结束灯亮，预期要求是同时熄灭 变更为 FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%时，APL要比LB提前89ms结束灯亮，预期要求是同时熄灭