

GM MLD MINI - Task #2279

FW_MLD_MINI_E2LB-2-MID：在SW0005709.A001.2版本上系统测试

2023-11-28 15:53 - 静 吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-04
指派给:	静 吴	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.3	耗时:	0.00 小时
描述			
主要测试内容： 1.回归上一版本失效问题 2.常温点灯逻辑测试 3.高低温点灯逻辑测试 4.故障管理 5.休眠电流 6.outage报警功能 7.基本功能无问题后，进行常温启停测试 8.常温启停测试测试无问题后，进行高低温复位测试			
相关的问题:			
关联到 Bug #1965: FW_MLD_MINI_E2LB-2-MID：Turn单颗LED开路，要求是不支持一...		Bug-已关闭	2023-11-08 2023-11-24

历史记录

- #1 - 2023-11-29 17:22 - 静 吴
- 关联到 Bug #1965: FW_MLD_MINI_E2LB-2-MID：Turn单颗LED开路，要求是不支持一灭全灭，但是outage要报警，实际测试未报警 已添加
- #2 - 2023-12-01 09:04 - 康 王
- 目标版本 从 SW0005709.A001.1 变更为 SW0005709.A001.3
- #3 - 2023-12-04 16:42 - 静 吴
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- 测试完成，bug回归验证ok