FORD LDM Localization - Bug #2511

退出低功耗模式无法正常点灯

2024-10-23 15:49 - 传鹏 胡

状态: Bug-已关闭 **开始日期**: 2024-10-23

优先级: 立刻 计划完成日期: 2024-10-30

指派给: 传鹏 胡 % 完成: 100%

目标版本: H003_SW0007169.A001.8 耗时: 2.00 小时

Bug-**优先级**: 退出低功耗,没有重新初始化boost,buck

预期时间:

,导致无法点灯

0.00 小时

Bug-实际关闭日期: 2024-11-18 Bug-挂起原因:

Bug-不是问题原因:

描述

类别:

电源上电,不给任何逻辑,进入低功耗,在上任意逻辑,对应功能点不亮

Bug-根本原因分析

退出低功耗,没有重新初始化boost, buck,导致无法点灯

历史记录

#1 - 2024-10-30 10:48 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-30
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。

#2 - 2024-11-12 20:16 - 涛陆

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 传鹏 胡
- Bug- 验证说明 已更新。

#3 - 2024-11-18 11:06 - 传鹏 胡

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-*实际关闭日期 被设置为* 2024-11-18

已验证

2025-06-25 1/1