

FORD LDM Localization - 功能 #2522

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

Ford_SYSR : FS_REQ0002_V1 LDM Input Transients

2024-10-24 17:03 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

描述

The LDM will be expected to withstand input transients described by:

- FMC1278 - Electromagnetic Compatibility Specification For Electrical/Electronic Components and Subsystems
- RQT-003100-013633 - All electrical and electronic components, modules and systems must be robust to the warm reranking voltage profile and maintain full and undisturbed function. (A -1V offset shall be assumed for all voltage levels described by this requirement.)

The LDM input transient response shall support lighting performance described in:

- RQT-17000-022177




Figure 1 Worst case module warm re-cranking voltage profile

Figure 6: LDM4 Warm re-cranking voltage profile

历史记录

#1 - 2024-10-24 17:18 - 玉洁 金

- 指派给 被设置为 玉洁 金

#2 - 2024-10-25 09:24 - 涛 陆

完成

#3 - 2024-10-25 11:52 - 玉洁 金

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#4 - 2024-10-25 14:44 - 盛炜 朱

非软件需求, 需测试注意

#5 - 2024-10-31 09:40 - 斌 徐

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- 指派给 从 玉洁 金 变更为 槐 杨

- % 完成 从 0 变更为 100

测试需求

#6 - 2024-11-01 17:28 - 涛陆
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

#7 - 2024-11-18 10:50 - 斌徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202410241700-4gkgv.png	138 KB	2024-10-24	玉洁 金
----------------------------------	--------	------------	------