

FORD LDM Localization - 功能 #2544

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

Ford_SYSR：FS_REQ0024_V1 Turn Indicator Delay

2024-10-24 18:01 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	涛 陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
描述			
The LDM shall support a configurable delay time of the turn indicator to be able to synchronize with other turn indicator lights on the vehicle (side repeater, mirror, etc.). This will be based on the configuration ‘ TL_delay_time_Cfg ’.			
- Range: 0-300ms - Resolution: 30ms			
子任务:			
功能 # 2825: Ford_SWER_0024_0001: Turn Indicator Delay(Dataset Cfg)			已关闭
功能 # 2832: Ford_SWER_0024_0002: Turn Indicator Delay(TI Delay ...			已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-25 09:42 - 涛 陆

未完成

#2 - 2024-10-31 14:48 - 斌 徐

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

目前项目不涉及该功能，因此下一版添加

#3 - 2024-10-31 14:49 - 斌 徐

- 状态 从 新建 变更为 反馈

#4 - 2024-11-25 15:21 - 涛 陆

- 状态 从 反馈 变更为 进行中

#5 - 2024-11-25 15:22 - 涛 陆

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#6 - 2024-11-26 14:22 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭