

FORD LDM Localization - 功能 #2605

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

Ford_SYSR：FS_REQ0084_V2 Software Flashing

2024-10-24 20:14 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
The LDM SW and parameters shall be flashable via Lin bus acc. to ‘ SWDL 00.06.15.002-006 ’. Please consider that the LIN controller must use Vector bootloader acc. to ‘ SWDL 00.06.15.002-006 ’.			
Furthermore, the LDM shall be flashable via HL main connector.			
Software strategy or APP reflash shall not erase Dataset in NVM to avoid duplicated Dataset write.			
子任务:			
功能 # 2912: Ford_SWER_0084_0001:Software Flashing			已关闭
功能 # 3030: Ford_SWER_0084_0002: LDM shall be flashable via HL ...			已关闭
功能 # 3031: Ford_SWER_0084_0003: App reflash shall not erase da...			已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-25 11:00 - 涛 陆

完成

#2 - 2024-11-01 19:14 - 斌 徐

- 状态 从 新建 变更为 已拒绝

conti development requirements, not for HASCO

#3 - 2024-11-05 22:07 - 斌 徐

- 状态 从 已拒绝 变更为 进行中

#4 - 2024-11-22 10:16 - 斌 徐

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

#5 - 2024-11-26 15:53 - 斌 徐

- 状态 从 已关闭 变更为 已解决

#6 - 2024-11-26 15:54 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭