

FORD LDM Localization - 功能 #2656

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2535 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0015_V2 Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration

Ford_SWER_0015_0002 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(Dataset DRL2 clash)

2024-10-28 10:55 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 Dataset 中 “ LSD1/2_usage_cfg ” 应该只有一个LSD可以配置为 “ DRL2 ”， 若两项都配置为 “ DRL2 ” 时，操作将被撤回，并报错。 (Only one LSD in the Dataset LSD1/2_usage_cfg can be set to DRL2. If both LSD items are set to DRL2, the operation is withdrawn and an error message is reported.)			

历史记录

- #1 - 2024-10-29 09:39 - 培源 左
 - 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
 - 状态 从 新建 变更为 已解决
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-11-01 18:34 - 斌 徐
 - 状态 从 已解决 变更为 已关闭