

FORD LDM Localization - 功能 #2697

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2578 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0058_V1 NTC Thermistor Failure

Ford_SWER_0058_0002 : NTC Thermistor Failure-out is of range

2024-10-28 15:35 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
如果NTC电阻超出范围： 1. 如果配置了NTC降额，LED按照最低降额点输出； 2. 如果没有配置NTC降额，led 应由RBIN电阻定义的电流驱动 (If the NTC resistor is lost or its value out is of range(<-40 ° C >150 ° C), then LEDs shall be driven by current defined by binning resistor.)			

历史记录

#1 - 2024-10-31 19:05 - 涛 陆

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-31 19:09 - 斌 徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 槐 杨

编写测试用例

#3 - 2024-11-05 19:12 - 斌 徐

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

#4 - 2024-11-21 09:15 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭