

FORD LDM Localization - 功能 #2706

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2579 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost

Ford_SWER_0059_0006 : LIN Lost- HB Off

2024-10-28 16:01 - 槐杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 Software should turn off HB,when LIN lost occurred.			

历史记录

#1 - 2024-10-31 19:39 - 涛陆

- 描述 已更新。

- 指派给从传鹏胡变更为槐杨

- % 完成从0 变更为100

#2 - 2024-10-31 20:07 - 斌徐

- 计划完成日期 被设置为2024-10-31

- 状态从新建 变更为 已解决

编写测试用例

#3 - 2024-11-05 20:01 - 斌徐

- 计划完成日期 从2024-10-31 变更为 2024-11-07

#4 - 2024-11-22 13:27 - 斌徐

- 状态从 已解决 变更为 已关闭