

FORD LDM Localization - 功能 #2715

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2580 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0060_V1 LIN Bus Failures

Ford_SWER_0060_0003 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Short to Ground

2024-10-28 16:30 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
母线和地之间的网络阻抗小于50 Ω应被认为是短地，不保证或不需继续通信。网络数据通信可能中断，但当总线接地短路时，不会损坏任何ECU。 Network data communications may be interrupted but there shall be no damage to any ECU when the bus is shorted to ground. A network impedance of less than 50 Ω between the bus and ground shall be considered a short to ground and continued communications are not guaranteed or required.			

历史记录

#1 - 2024-10-31 19:51 - 涛 陆
- 指派给从 传鹏 胡 变更为 槐 杨
- % 完成 从 0 变更为 100

软件可以自恢复，转给测试

#2 - 2024-11-01 15:02 - 斌 徐
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-07
- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2024-11-21 09:41 - 斌 徐
- 状态从 已解决 变更为 已关闭