

FORD LDM Localization - 功能 #2786

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2536 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0016_V3 PWM output configuration

Ford_SWER_0016_0005:PWM output configuration(APP PWM unused)

2024-10-29 10:31 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
若软件读取到 “ PWMx_Function_Assign_cfg ” 为0x00，则对应PWM通道不会被启用。 (If the value of PWMx_Function_Assign_cfg is 0x00, the corresponding PWM channel is not enabled.)			

历史记录

#1 - 2024-10-31 11:11 - 斌 徐

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 涛 陆 变更为 娟 高

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-11-01 18:45 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

- 开始日期 从 2024-10-29 变更为 2024-11-01

#3 - 2024-11-22 19:25 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭