

FORD LDM Localization - 功能 #2787

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2537 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0017_V2 LB Activation

Ford_SWER_0017_0001 : LB Activation conditions

2024-10-29 10:35 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	捷 陈	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
The voltage level of the LB supply terminal of the BCM (' L/RF_Low_Beam_Ckt ') must be used - When "voltage" >= 7V, LB on - When "voltage" < 7V, LB off - When LB recover from OFF to ON ,Voltage = 7.5V			

历史记录

#1 - 2024-10-29 11:01 - 玉洁 金

- 描述 已更新。

#2 - 2024-10-29 11:02 - 玉洁 金

- 描述 已更新。

#3 - 2024-10-29 14:44 - 涛 陆

- 主题 从 Ford_SWER : FS_REQ0017_V1 LB Activation 变更为 Ford_SWER_0017_0001 : LB Activation

#4 - 2024-10-29 16:29 - 玉洁 金

- 描述 已更新。

#5 - 2024-10-30 10:13 - 玉洁 金

- 主题 从 Ford_SWER_0017_0001 : LB Activation 变更为 Ford_SWER_0017_0001 : LB Activation conditions

#6 - 2024-10-31 11:26 - 斌 徐

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 涛 陆 变更为 捷 陈
- 优先级 从 普通 变更为 立刻

需求需确认，当前硬件端口和芯片剩余资源不支持

#7 - 2024-11-14 10:58 - 捷 陈

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-15
- 优先级 从 立刻 变更为 紧急
- % 完成 从 0 变更为 50

H004硬件修正

#8 - 2024-11-25 08:12 - 捷 陈

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 50 变更为 90

H004硬件变更，实物确认

#9 - 2024-11-26 07:58 - 福徐

- 状态从已解决变更为已关闭

#10 - 2024-11-26 07:58 - 福徐

- %完成从90变更为100

文件

clipboard-202410291030-s1cm1.png

132 KB

2024-10-29

玉洁金