

FORD LDM Localization - 功能 #2813

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2536 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0016_V3 PWM output configuration

Ford_SWER_0016_0014:PWM output configuration(APP PWM Follow Side Marker)

2024-10-29 11:13 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	涛 陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
描述			
若软件读取到 “ PWMx_Function_Assign_cfg ” 为0x09，则对应PWM通道关联Side Marker功能，当收到Side Marker功能指令时，PWM输出应立即从0%激活到对应的 “ PWMx_Target_Duty_Cycle_cfg ” 占空比。 (If the PWMx_Function_Assign_cfg value is 0x09, Side Marker is associated with the PWM channel. If Side Marker command is received, The PWM output should be activated immediately from 0% to the corresponding PWMx_Target_Duty_Cycle_cfg duty cycle.)			

历史记录

- #1 - 2024-10-31 11:17 - 斌 徐
- 状态 从 新建 变更为 反馈
 - 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

目前项目不涉及该功能，因此下一版添加

- #2 - 2024-11-01 18:44 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-14
 - 开始日期 从 2024-10-29 变更为 2024-11-07

- #3 - 2024-11-26 14:26 - 斌 徐
- 状态 从 反馈 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100