

FORD LDM Localization - 功能 #2867

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2590 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0069_V1 BCM EEL LDM Node Status Report Frame

Ford_SWER_0069_0002 : LDM_Load provide extended Load Fault Identification

2024-10-29 14:01 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	永琪 徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
节点反馈对应功能的故障，对应关系如下所示： (xx_EEL_)Load0: Static Bending light (xx_EEL_)Load1: LB (xx_EEL_)Load2: HB (xx_EEL_)Load3: TI (xx_EEL_)Load4: DRL 其中0x0为正常，0x1为故障 The node feedback is as follows: (xx_EEL_) Load0: Static Bending light (xx_EEL_) Load1: LB (xx_EEL_) Load2: HB (xx_EEL_) Load3: TI (xx_EEL_) Load4: DRL 0x0 is normal and 0x1 is fault			

历史记录

#1 - 2024-10-29 14:25 - 槐 杨

- 描述 已更新。

#2 - 2024-11-01 14:21 - 斌 徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-07

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 永琪 徐

- % 完成 从 0 变更为 100

编写测试用例

#3 - 2024-11-21 10:11 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭