

FORD LDM Localization - 功能 #2889

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2599 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0078_V1 LIN Part Number Reporting

Ford_SWER_0078_0001 : Part Number Report

2024-10-29 14:48 - 稚媛 黄

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	永琪 徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

描述

Software shall report Part Number via LIN.
Left LDM ID is 0x12.Right LDM ID is 0x1A.

Data frame composition :

Signal Extra LDM / FCM (EX_EEL_)	0x0A
Signal LDM (LF_EEL_)	0x12
Signal LDM (RF_EEL_)	0x1A
Signal LDM (LR_EEL_)	0x22
Signal LDM (RR_EEL_)	0x2A

Slave PartNum (BCM LIN Bus)

M/S	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	ID	
M	P1	P0	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1	ID0	Table	Byte
S	ERR2	ERR1	ERRO	APINFO4	APINFO3	APINFO2	APINFO1	APINFO0	J2602 Status	Data 1
S	(xx_EEL_) PartNumIndex									Data 2
S	(xx_EEL_) Data0									Data 3
S	(xx_EEL_) Data1									Data 4
S	(xx_EEL_) Data2									Data 5
S	(xx_EEL_) Data3									Data 6
S	(xx_EEL_) Data4									Data 7
S	(xx_EEL_) Data5									Data 8

Table 45: LIN Part Number Reporting Frame

历史记录

- #1 - 2024-11-01 17:37 - 涛陆
 - 文件 clipboard-202411011734-hkyfo.png 已添加
 - 主题从 Ford_SWER_0078_0001 : Part Number Sequencing 变更为 Ford_SWER_0078_0001 : Part Number Report
 - 描述已更新。

 - #2 - 2024-11-01 17:51 - 涛陆
 - 状态从新建 变更为 已解决
 - 指派给从涛陆 变更为 永琪 徐
 - % 完成从0 变更为100
- 软件已完成，提交给测试

#3 - 2024-11-01 17:51 - 涛陆
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-07

#4 - 2024-11-22 09:47 - 斌徐
- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202411011734-hkyfo.png	30.2 KB	2024-11-01	涛陆
----------------------------------	---------	------------	----