

FORD LDM Localization - 功能 #2909

功能 # 2600 (新建): Ford_SYSR : FS_REQ0079_V2 Self-Test Frame

Ford_SWER_0079_0001:Self Test command Frame

2024-10-29 18:27 - 希星 柯

状态:	新建	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	希星 柯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			
Software should have internal diagnostic function, and the instruction frame format is as follows: clipboard-202410301514-axoc0.png			

历史记录

#1 - 2024-10-30 15:14 - 希星 柯

- 文件 clipboard-202410301514-axoc0.png 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2024-10-30 15:15 - 希星 柯

- 文件 已删除 (clipboard-202410291826-rq8zp.png)

#3 - 2024-11-01 17:53 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

目前不需要，下一阶段开发

#4 - 2024-11-01 17:55 - 涛 陆

- 描述 已更新。

#5 - 2024-11-01 18:02 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-11-07 变更为 2024-11-14

#6 - 2024-11-26 14:21 - 斌 徐

- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#7 - 2025-03-04 13:20 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-11-14 变更为 2025-03-31
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

暂时更改到在3.2完成

文件

clipboard-202410301514-axoc0.png	26.6 KB	2024-10-30	希星 柯
----------------------------------	---------	------------	------