

FORD LDM Localization - 功能 #2916

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2543 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0023_V3 Turn Indicator Activation

Ford_SWER_0023_0009 : Turn Indicator Activation(Turn Fault)

2024-10-30 10:49 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
如果Turn指示灯因故障而关闭，DRL/PL行为应遵循DRL/PL请求。 (If the Turn indicator is deactivated due to fault, DRL behavior should follow by DRL request.)			

历史记录

#1 - 2024-10-31 14:46 - 斌 徐

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2024-11-01 18:58 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 开始日期 从 2024-10-30 变更为 2024-11-01

#3 - 2024-11-04 18:06 - 涛 陆

- 描述 已更新。

#4 - 2024-11-05 17:03 - 涛 陆

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪
- % 完成 从 50 变更为 100

#5 - 2024-11-22 19:33 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭