

FORD LDM Localization - 功能 #2956

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0037: MODE2 NTC配置

2024-10-30 17:19 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-05
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

描述

NTC : MURATA NCU18WB473F6SRB

电阻值(25°C)	47kΩ
电阻值(25°C)允许差	±1%
B常数(25/50°C)	4050K
B常数(25/50°C)允许差	±1%
B常数(25/80°C)(标准值)	4101K
B常数(25/85°C)(标准值)	4108K
B常数(25/100°C)(标准值)	4131K

NTC与输出通道的对应关系没有指定,按默认配置

NTC温度曲线按下表配置

NTC降功率曲线
附图5

NTC故障需要通道不降功率,且通过LIN对外报出

配置Dataset即可,无需修改APP

历史记录

#1 - 2024-11-18 10:43 - 培源 左

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2024-11-25 08:49 - 斌 徐

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202410301717-trtni.png	12.6 KB	2024-10-30	盛炜朱
clipboard-202410301718-vwho8.png	73 KB	2024-10-30	盛炜朱