

FORD LDM Localization - Bug #3052

NTC触发问题

2024-11-13 15:11 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-16
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
风扇配置为over set temp，未达到指定的温度风扇就开始运行了			
Bug-根本原因分析			
摄氏度和华氏度判断出的问题			

历史记录

#1 - 2024-11-13 20:27 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-13
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-15 20:06 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-11-13 变更为 2024-11-16
- 指派给 从 涛 陆 变更为 传鹏 胡

#3 - 2024-11-18 15:45 - 传鹏 胡

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-18