

FORD LDM Localization - Bug #3079

HB开启情况下，开关FTP，HB无法恢复

2024-11-14 19:16 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-21
指派给:	云浩 汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	验证HB和FTP互点的逻辑切换
Bug-实际关闭日期:	2024-11-20	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
问题描述： HB开启情况下，开关FTP，HB无法恢复			
前提条件： A001.8 默认mode1的dataset			
操作步骤： 1、IGN ON，HBsts=1 2、FTPsts=1 3、FTPsts=0			
结果描述： 1、远光灯打开 3、实测远光灯关闭（应该维持远光灯）			
Bug-根本原因分析			
未考虑同时点，切关闭FTP的工况			

历史记录

- #1 - 2024-11-15 14:56 - 涛 陆
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2024-11-16 14:16 - 槐 杨
- 新版本A001.9验证功能正常
- #3 - 2024-11-20 09:40 - 云浩 汪
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-20
- AXY1.9复测通过，关闭