

电压超范围（大于16V或小于9V），不检测NTC故障，当NTC电阻超出有效范围时，LDM按正常功率输出,实测LDM按照NTC最低降功率值输出

2024-11-17 22:13 - 帅辉 罗

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-18
指派给:	涛 陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	经软件与需求方确认 低压或者高压情况下，NTC故障要按最低降功率输出
Bug-实际关闭日期:	2024-11-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:	经软件与需求方确认 低压或者高压情况下，NTC故障要按最低降功率输出		
描述			
在AXY1.9版本 对TURN，电压超范围（大于16V或小于9V），不检测NTC故障，当NTC电阻超出有效范围时，LDM应按正常功率输出,实测LDM按照NTC最低降功率值输出			
Bug-根本原因分析			
经软件与需求方确认 低压或者高压情况下，NTC故障要按最低降功率输出			

历史记录

- #1 - 2024-11-18 12:41 - 帅辉 罗
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-不是问题

- % 完成 从 0 变更为 100

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-18

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-不是问题原因 被设置为 经软件与需求方确认 低压或者高压情况下，NTC故障要按最低降功率输出
- #2 - 2024-11-19 15:33 - 帅辉 罗
- 状态 从 Bug-不是问题 变更为 Bug-已关闭

- Bug-验证说明 已更新。