

FORD LDM Localization - Bug #3121

Ford\_SWET\_0025\_0001\_0001：转向logic信号发生器输入375ms ON/OFF，Input CH2反复断上电，outage有概率不会随点灯变化

2024-11-26 13:16 - 云浩 汪

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bug-已关闭               | 开始日期:     | 2024-11-26 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 高                     | 计划完成日期:   | 2024-12-03 |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 云浩 汪                  | % 完成:     | 100%       |
| 类别:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H004_SW0007169.A002.0 | 耗时:       | 0.00 小时    |
| Bug-优先级:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中                     | Bug-验证说明: | 仅验证失效项     |
| Bug-实际关闭日期:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024-11-29            | Bug-挂起原因: |            |
| Bug-不是问题原因:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |            |
| <div>描述</div> <div>软件版本：AXY1.9<br/>dataset：默认DVX2</div> <div>问题描述：<br/>转向logic信号发生器输入375ms ON/OFF，Input CH2反复断上电，outage有概率不会随点灯变化</div> <div>操作步骤：<br/>1、Input CH2上电<br/>2、Input CH3输入375ms ON/OFF波形<br/>3、反复断上电CH2</div> <div>结果：<br/>2、转向闪烁，outage波形随之变化<br/>3、有概率上电后，转向灯正常闪烁，但是outage持续低电平，且随着持续闪转向不会恢复</div> <div>黄色是Input2蓝色是Input3绿色是通道电流</div> |                       |           |            |
| <div>Bug-根本原因分析</div> <div>初始化的时候，未到7V/8V就可以启动，导致RBIN识别错误</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |            |

历史记录

- #1 - 2024-11-27 11:30 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003\_SW0007169.A001.8 变更为 H004\_SW0007169.A002.0
- #2 - 2024-11-27 14:52 - 涛 陆
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。
- #3 - 2024-11-27 14:55 - 涛 陆
- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪
- #4 - 2024-11-29 13:06 - 云浩 汪
- H004/A002.0复测通过，关闭
- #5 - 2024-11-29 13:07 - 云浩 汪
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-29

文件

