

FORD LDM Localization - 功能 #3153

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety

功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

功能 # 3128 (新建): Ford_SSR_0085_0001_0004:TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault

TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault文档及架构图变更

2024-11-28 20:13 - 希星 柯

状态:	新建	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	盛炜 朱	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-25 08:40 - 涛陆

- 计划完成日期 从 2024-12-04 变更为 2025-02-25

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.2

目标版本改为A003.2