

FORD LDM Localization - 功能 #3234

功能 # 3167 (新建): Open Issue and Track List

风扇电压执行逻辑

2024-12-09 10:00 - 盛炜 朱

状态:	进行中	开始日期:	2024-12-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	云浩 汪	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			
Open Issue list 164			
2024.12.04 : Fan should follow the actual output status of function			
2024.12.04: FAN activation at high voltage may cause LDO damage			
(董世樑：经与贾工核实，FAN供电电路是高边不是LDO，所以高压不会对LDM造成损伤，但对FAN（已知FAN推荐供电电压范围是6V~19V）造成高压驱动损伤的风险）			
-2024.12.5: Precondition is LDM power supply within function voltage range, 7-18V; Secondary, to follow ignition/NTC/LB&HB status.			

历史记录

- #1 - 2025-03-03 13:53 - 涛 陆
- 状态从 新建 变更为 进行中

- 指派给从 涛 陆 变更为 云浩 汪

- 目标版本从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

- % 完成从 0 变更为 50

功能开发完成，请增加测试。