

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-22
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	回归
Bug-实际关闭日期:	2025-03-12	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述 问题描述： LB/TL高压关断电压要求20V，实测18.8V clipboard-202501150927-jjghn.png 版本： H000.5 ABD3.0 操作步骤： 1、设置Input CH1/CH2接入12V电源 2、缓慢上调电源电压直至近光灯关闭 结果： 1、近光灯打开 2、在18.8V时近光灯关闭。要求20V左右			
Bug-根本原因分析 软件修改			

历史记录

- #1 - 2025-03-12 16:24 - 云浩 汪
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-12
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

AAA3.2复测关闭

文件

clipboard-202501150927-jjghn.png	33.8 KB	2025-01-15	云浩 汪
----------------------------------	---------	------------	------