

FORD LDM Localization - Bug #3425

Ford_SWET_3.5_072 IGN不启动时 单颗LED开短路&通道EDF2故障反馈无变化

2025-07-01 09:46 - 稚媛 黄

状态:	Bug-新建	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	希星 柯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
SYSR ID : FS_REQ0053 FS_REQ0054 FS_REQ0055 FS_REQ0061 FS_REQ0062 FS_REQ0069 SWER ID: Ford_SWER_0053_0001 Ford_SWER_0053_0003 Ford_SWER_0053_0004 Ford_SWER_0053_0005 Ford_SWER_0054_0001 Ford_SWER_0054_0003 Ford_SWER_0054_0008 Ford_SWER_0055_0001 Ford_SWER_0055_0003 Ford_SWER_0061_0001 Ford_SWER_0062_0002 配置 : Channel2_usage_cfg=0x02 Channel3_usage_cfg=0x02 HB_Failure_Report_cfg=0x01 "FAN_Activation_Trigger_cfg" = 0x02 , HB_Failure_Deact_cfg =1 测试步骤 : 1、设置 NTC 25 ° C 2、设置BIN X 2000Ohm 3、电源电压 = 9V,Logic信号置高电平, , IGN信号 ="STOP" 4、单颗LED开路、短路&多颗短路&通道短路故障 5、故障恢复 6、再次故障后, 电源电压重启 故障读取现象 : 故障后发送诊断命令 : (NAD)03 22 C0 C3 反馈数据 : 1、Fail_def_errorX等于2 (Open circuit) 2、Fail_channel_errorX为故障的通道 3、Fail_channel_Vf_error为记录电压 4、LED_lifetime_errorX , LDM_lifetime_errorX , LDM_reg_diag_errorX为记录时长 实测现象 : 当点HB时, IGN为OFF, EDF2读取数据为默认值, 与测试用例要求不符			

历史记录

#1 - 2025-07-01 09:50 - 稚媛 黄

- 描述 已更新。