

LSSS联动失效

2026-03-20 15:47 - 永琪 徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2026-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
LSSS配置10%时，LSSS的led开路无法联动其他led熄灭			