

## GM MLD MINI - 问题

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2501	Bug	高	GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 上电后CANH、CANL、CANH&CANL开路和短路故障不能一灭全灭	Bug-新建	康王	2023-12-19	2023-12-20
2500	Bug	普通	GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 RX节点故障时不能一灭全灭	Bug-新建	康王	2023-12-19	2023-12-20
2479	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP : TURN灯在高低温环境下，在电压7.5V上升至9V到4.5V上升到9V时间段均无法正常复位。	Bug-新建	康王	2023-12-15	2023-12-22
2478	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP : TURN逻辑线上电报警延迟为63ms,下电报警延迟为50ms，其中上电延迟超理论要求的50ms	Bug-新建	康王	2023-12-15	2023-12-22
2477	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP:DRL/PL和TURN同时上逻辑时，将TURN的单颗LED灯熄灭，对应DRL/PL未亮起//开发解释：MINI此项目未做要求，interface并未要求DRL/PL一定要亮起	Bug-新建	康王	2023-12-15	2023-12-22
2476	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP无论动画20%/40%/60%/80%上逻辑时，用LB/HB/DRL/PL/TURN打断时再去除对应的逻辑LB/HB/DRL/PL/TURN，发现风扇还在吹（逻辑灯灭），这时必须关断动画输出，风扇才会停止	Bug-新建	康王	2023-12-15	2023-12-22
1885	Bug	普通	E2LB-2头灯REV10系统测试问题	Bug-问题回归验证	康王	2023-11-20	2023-12-14