

## GM MLD MINI - 问题

| #    | 跟踪   | 优先级 | 主题  | 状态  | 指派给 | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|------|-----|---|-----|-----|------------|------------|
| 2498 | Task | 普通  | GM_C223 SAE UP尾灯REV011测试用例编写                        | 已解决 | 畅陶  | 2023-12-18 | 2023-12-19 |
| 2489 | Task | 普通  | GM_BT1CG格栅灯AT4_REV001_全功能测试                         | 进行中 | 畅陶  | 2023-12-22 | 2023-12-29 |
| 2488 | Task | 高   | GM_C223尾灯SAE UP_REV011_功能测试                         | 进行中 | 畅陶  | 2023-12-18 | 2023-12-20 |
| 2314 | Task | 普通  | 客户反馈实车L234格栅灯白天夜间送宾动画不显示，迎宾动画正常                     | 进行中 | 一鸣赵 | 2023-12-01 |            |
| 2283 | Task | 普通  | FW_MLD_MINI_D2UG-2-UP:在SW0002093.A000.B版本上的系统测试     | 进行中 |     | 2023-11-29 | 2023-12-22 |
| 2280 | Task | 普通  | GM_BT1CC格栅灯_REV012_客户反馈NTC低温降功率(-40 -30 )时，灯熄灭，问题验证 | 进行中 | 嘉运周 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |
| 2093 | Task | 普通  | GM MLD MINI : L234尾灯 实车故障分析                         | 进行中 | 淑莉翟 | 2023-11-17 | 2023-11-21 |