

## GM MLD MINI - Task #1564

### GM MLD MINI-L234尾灯ECE，系统测试问题复现和回归测试

2023-10-20 13:51 - 淑莉 翟

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-20
指派给:	淑莉 翟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> APP : SW0002092.A005.5.hex Cali : SW0002070.C005.hex Animation : SW0002073.C007.hex  相关问题： 1、Stop、Turn 占空比为100%，实际测试误差大 2、DOC占空比40%，实测超过误差范围 3、Turn、Stop和tail灯组合测试时，tail和stop点灯逻辑不准确			

#### 历史记录

#1 - 2023-10-20 13:52 - 淑莉 翟

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

使用最新的版本验证，分别针对对应的问题点覆盖验证，问题解决。

后续ECE和SAE APP版本分开。

#2 - 2023-10-26 12:53 - 淑莉 翟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭